

令和7年7月8日

質 問 事 項 ・ 回 答

案件名称：渦巻ポンプほか1点（平野工場）買入

大阪広域環境施設組合

番号	質 問 事 項	回 答
1	・ (1) 渦巻ポンプ及び (2) ポンプユニットの既設品の製造番号を教えてください	・ (1) 既設品：M 6 5－IV－2 製番：A 1 K 8 1 5 8 0 ・ (2) 既設品：S X－P C L 6 5 2－6 3． 7 D 製番：C 1 K 6 4 1 4 6
2	・ 1渦巻ポンプについて メーカーより回答があり下記内容を前提に話が進んでおります。 違う場合は既設型式、シリアル番号の連絡をお願い致します。 既設 SM65-4-2 SERN0.A1081579/A1K81580 上記製番の内容の場合、既設はナイロンコーティングですが 現在対応できない為、ステンレス製となりますが問題無いでしょうか。 電動機は既設品 (IE1) を流用すると思われますが 型式：SM65-4-611eはIE3の型式の為、SM65-4-611となりますが 問題無いでしょうか。 2ポンプユニットについて こちらもメーカーより回答があり下記内容を前提に話が進んで おります。 違う場合は既設型式、シリアル番号の連絡をお願い致します。 既設 SX-PCL652-63.7D SERN0.G1K64146 上記製番の内容の場合、既設品は減圧弁方式ですが、生産終了して いる為、インバーターとなりますが問題無いでしょうか。 既設品と寸法変わりますが問題無いでしょうか 性能検査には別途費用が掛かりますが、必要でしょうか、不要で しょうか。	・ 1 渦巻ポンプについて ・ 既設品：M 6 5－IV－2 製番：A 1 K 8 1 5 8 0 ・ ステンレス製で問題ありません。 ・ 電動機について問題ありません。 ・ 2 ポンプユニットについて ・ 既設品：S X－P C L 6 5 2－6 3． 7 D ・ S E R N O． G 1 K 6 4 1 4 6 ・ インバーター式で問題ありません。 ・ 仕様書内容を満たしていれば、性能検査は必要ありません。