

令和7年5月20日

質 問 事 項 ・ 回 答

案件名称：北港事務所建設機械修繕

大阪広域環境施設組合

番号	質 問 事 項	回 答
1	内訳書 (3) ・オイル交換部品 ボルト01010-810250ですが、01010-81025 ではないですか。	ご質問のとおり、01010-81025 です。
2	内訳書 (3) ・修繕費 エアコン内気フィルターエレメント交換ですが、同じ 項目が 2 行表記されています。2 行のうち 1 行は、 エアコン外気フィルターエレメント交換ではないでしょうか。	ご質問のとおり、エアコン外気フィルターエレメント交換 です。
3	内訳書 (5) ・名称がバックホウPC200-10ではないですか。	ご質問のとおり、PC200-10 です。
4	内訳書 (5) ・部品パワートレインオイルSYEO-TO30-DM・ SYEO-TO10-DM ですが、DMがつくとドラム缶タイプです。今回何ℓの物がご入り用 ですか。	パワートレインオイルにおいて、DM は誤りであり、それぞれ SYEO-TO30-MN・SYEO-TO10-MN で 4 L 缶としています。
5	内訳書 (6) ・修繕費 エアコン内気フィルターエレメント交換ですが、同じ 項目が 2 行表記されています。2 行のうち 1 行は、 エアコン外気フィルターエレメント交換ではないでしょうか。	ご質問のとおり、エアコン外気フィルターエレメント交換で す。