

令和3年9月7日

## 質 問 事 項 ・ 回 答

案件名称：ポンプ部品#1ほか13点（八尾工場）買入

大阪広域環境施設組合

番号	質問事項	回答
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>・荏原製作所 型式:150X100IFWMに対しての製番が「RN4860」になっておりますが、該当製番が御座いません。「RN14860」では無いでしょうか。ご教授お願い致します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・製番：RN14860 になります。</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「製番：RN4860」について、メーカーでは該当機種が無いようですが、「RN14860」の間違いではありませんか？ご確認お願いします。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・上記に同じ。</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>・羽根止め方式変更に伴い、主軸・インペラナット・六角穴付きボルトのセット交換が必要となります。部品番号の品番変更がありますので、ご確認お願い致します。 #4 インペラナットの部品番号が048から048Mとなります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現行機種の製品番号 RN14680 に合った部品及び部品番号でお願いします。</li> </ul>
4		
5		