

令和5年11月10日

質 問 事 項 ・ 回 答

案件名称：ろ布1ほか2点（舞洲工場）買入

大阪広域環境施設組合

番号	質問事項	回答
1	<ul style="list-style-type: none"> ・ 1.ろ布 1～3 のバグフィルタ型式の確認をお願い致します。 下記の通りで間違いないでしょうか？ もし違う場合は記載をお願い致します。 ろ布 1：製番 383198 より QPA-3.5 ろ布 2：製番 383199 より QPA-4.5 ろ布 3：製番 383199 より QPA-2.5 2.ろ布 1～3 について 仕様書の材質：ポリエステルフェルト (515P) はろ材が生産中止品となっており代替品 FT507MC となります。 ろ布 1： 10F FT507MC φ116×3125L ろ布 2： 8F FT507MC φ116×2515L ろ布 3： 8F FT507MC φ116×2515L ミラー加工が現状品 (515P) より劣ります。 上記で参加して問題無いでしょうか？ 	<p>1. 御質問の通りです。</p> <p>2. FT-507MC は 515P の後継品のため、御質問の代替品で入札参加しても問題ありません。</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> ・ろ布の仕様(形状・寸法)について以下内容で問題ないか質問をさせていただきます。いただけますと思います。 ろ布1 型式：FT507MC 寸法：φ116×3125L ろ布2 型式：FT507MC 寸法：φ116×2515L ろ布3 型式：FT507MC 寸法：φ116×2515L <p>ご確認よろしく申し上げます。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ FT-507MC は 515P の後継品のため、御質問の内容で入札参加しても問題ありません。