

## 請負工事成績評定結果一覧表（平成31年3月分）

No	契約番号	工事名称	受注者名	評定点	備考
1	大八松 第Z-21号	平野工場クレーン設備整備工事	富士ホイスト工業(株)	71	
2	大八松 第Z-25号	西淀工場空調熱源改修工事	(株)オーテック板倉	80	
3	大八松 第Z-27号	八尾工場焼却設備整備工事	三菱重工環境・化学エンジニアリング(株)	80	
4	大八松 第Z-28号	八尾工場焼却設備整備工事(その2)	三菱重工環境・化学エンジニアリング(株)	74	
5	大八松 第Z-35号	東淀工場焼却設備中間点検整備工事	日立造船(株)	80	
6	大八松 第Z-39号	西淀工場トラック計重設備整備工事	(株)タクマ	77	
7	大八松 第Z-40号	舞洲工場トラック計重設備整備工事	日立造船(株)	74	
8	大八松 第Z-42号	北港事務所 浄化槽制御盤整備工事	(株)テッシン興業	79	
9	大八松 第Z-44号	北港処分地〔夢洲1区〕飛散防止柵撤去工事	(株)前田産業	74	
10	大八松 第Z-45号	平野工場灰積出車路シャッターほか緊急復旧工事	東洋シャッター(株)	70	
11	大八松 第Z-48号	舞洲工場焼却・破碎設備中間点検整備工事	日立造船(株)	73	
12	大八松 第Z-50号	平野工場2号炉誘引通風機設備ほか緊急復旧工事	JFEエンジニアリング(株)	66	
13	大八松 第Z-51号	平野工場焼却設備整備工事	JFEエンジニアリング(株)	66	
14	大八松 第Z-52号	住之江工場屋上防水一部改修工事	(株)鴻池組	68	
15	大八松 第Z-53号	北港処分地 廃水処理施設緊急復旧工事(その1)	(株)タクマ	80	
16	大八松 第Z-55号	北港処分地 廃水浄化設備復旧工事	メタウォーター(株)	79	
17	大八松 第Z-56号	八尾工場 搬入物検査設備整備工事	(株)タクマ	78	
18	大八松 第Z-57号	平野工場クレーン設備整備工事(その2)	富士ホイスト工業(株)	71	
19	大八松 第Z-61号	西淀工場焼却設備中間点検整備工事(その2)	(株)タクマ	77	
20	大八松 第Z-62号	北港処分地 廃水処理施設緊急復旧工事(その2)	(株)タクマ	78	
21	大八松 第Z-63号	八尾工場クレーンバケット整備工事	(株)福島製作所	77	
22	大八松 第Z-64号	舞洲工場1号炉ボイラー設備緊急補修工事	日立造船(株)	69	
23	大八松 第Z-65号	鶴見工場1号炉燃焼段落緊急復旧工事	日立造船(株)	78	
24					
25					
26					
27					

お問い合わせ先

大阪市・八尾市・松原市環境施設組合

総務部 経理課 06 - 6630 - 3349