

令和4年6月10日

質 問 事 項 ・ 回 答

案件名称：減速機#1ほか7点（八尾工場）買入

大阪広域環境施設組合

番号	質問事項	回答
1	<ul style="list-style-type: none"> 減速機#7 既設機番：C6025200が仕入先から該当機番がないと返事が返ってきました。 既設機番のご確認の程よろしく願いいたします。 	<ul style="list-style-type: none"> 次のとおり訂正します。 (誤) 既設番号：C6025200 (正) 既設番号：C6002009
2	<ul style="list-style-type: none"> 1番 減速機#1 のサイクロ減速機 型番CNVM2-6120-EP 既設機番C90230999ですが 数字が8桁ですが7桁では、ないでしょうか確認願います。 7番 減速機#7 サイクロ減速機 機番と型式が合いません確認願います。 	<ul style="list-style-type: none"> 次のとおり訂正します。 (誤) 既設番号：C90230999 (正) 既設番号：C9023099 回答1に同じ。
3	<ul style="list-style-type: none"> 減速機#1についてですが 既設機番：C90230999となっておりますが 機番はアルファベット含め8桁となります。 機番：C9023099が正だと思われます。 減速機#6についてですが 型式：CVVM02-6165TB-TL-240377となっております。 末尾の数字は減速比となっておりますが 既設機番より：減速比は24037だと思われます。 <p>上記2点の御確認よろしく願い致します。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 回答2に同じ。 次のとおり訂正します。 (誤) 減速比：240377 (正) 減速比：24037
4		