

## 請負工事成績評定結果一覧表（令和2年3月分）

No	契約番号	工事名称	受注者名	評定点	備考
1	大八松 第Z-3号	北港処分地 廃水処理施設復旧工事(その1)	(株)タクマ	70	
2	大八松 第Z-11号	北港処分地 廃水処理施設復旧工事(その2)	(株)タクマ	81	
3	大八松 第Z-27号	舞洲工場電気計装設備整備工事	日立造船(株)	68	
4	大広環 第Z-33号	平野工場空気調和機改修工事	サンテクノサービス(株)	74	
5	大広環 第Z-34号	八尾工場焼却設備整備工事	三菱重工環境・化学エンジニアリング(株)	77	
6	大広環 第Z-35号	西淀工場構内交換設備改修工事	(株)鐵興	79	
7	大広環 第Z-36号	北港処分地 廃水浄化設備整備工事	メタウォーター(株)	80	
8	大広環 第Z-37号	舞洲工場空気調和機改修工事	(株)オーテック板倉	75	
9	大広環 第Z-40号	八尾工場二酸化炭素消火設備整備工事	(株)大一商会	73	
10	大広環 第Z-47号	平野工場クレーンバケット整備工事	(株)福島製作所	78	
11	大広環 第Z-48号	鶴見工場高光度航空障害灯整備工事	サンケン電気(株)大阪支店	78	
12	大広環 第Z-49号	平野工場焼却設備整備工事(その2)	JFEエンジニアリング(株)	68	
13	大広環 第Z-50号	東淀工場焼却設備中間点検整備工事	日立造船(株)	72	
14	大広環 第Z-51号	舞洲工場破碎設備中間点検整備工事	日立造船(株)	70	
15	大広環 第Z-53号	八尾工場クレーンバケット整備工事	(株)福島製作所	79	
16	大広環 第Z-54号	平野工場灰搬出ホッパ整備工事	富士ホイスト工業(株)	67	
17	大広環 第Z-55号	西淀工場焼却設備中間点検整備工事(その2)	(株)タクマ	80	
18	大広環 第Z-56号	舞洲工場焼却設備中間点検整備工事	日立造船(株)	71	
19	大広環 第Z-57号	鶴見工場2号炉燃焼段落ほか整備工事	日立造船(株)	78	
20	大広環 第Z-58号	西淀工場2号炉燃焼ストローカ駆動部緊急補修工事	(株)タクマ	75	
21	大広環 第Z-59号	八尾工場1号炉ボイラー設備ほか整備工事	三菱重工環境・化学エンジニアリング(株)	74	
22	大広環 第Z-60号	舞洲工場低速回転式せん断破碎設備緊急復旧工事	日立造船(株)	70	
23					
24					
25					
26					
27					

お問い合わせ先

大阪広域環境施設組合

総務部 経理課 06 - 6630 - 3349